



Continental HHT Update Klient


Anweisungen zur
Aktualisierung des
Handheld-Tools

Herunterladen und Aktualisieren

Anleitung

1. Installationsdatei herunterladen

- † Zip-Datei herunterladen.
- † Wenn der Download der Zip-Datei durch eine Firewall / einen Virenschanner blockiert wurde:
 - † Laden Sie die "alternative Zip-Datei" herunter. Diese finden Sie hier: <https://www.continental-reifen.de/b2b/services-and-solutions/contipressurecheck-at-a-glance.html#accordion-bffe28b3cb-item-aadfa39e13>.
 - † Scrollen Sie bis zum Ende der Website. Sie finden die Datei unter „Downloads“.
 - † Nach erfolgreichem Download die Erweiterung der heruntergeladenen Datei von .zi1 in .zip ändern (umbenennen)
- † Entpacken Sie die Datei "**HHT-update-client yyyy-mm-dd.zip**".
- † Verwenden Sie gegebenenfalls "**conti**" als Passwort für das Entpacken.
- † Am Ende sollte sich auf Ihrem Computer der Ordner "**HHT-update-client yyyy- mm-dd**" mit folgendem Inhalt befinden:



2. Einrichtung


- ' Vergewissern Sie sich, dass Sie über Administratorrechte auf Ihrem Computer verfügen, bevor Sie den Installationsvorgang starten.
- ' Installieren Sie die Treiber: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "driver.exe", auf "Als Administrator ausführen".
- ' Schließen Sie das Handlesegerät während der Installation nicht an.
- ' Anschließend installieren Sie "Setup_HHT-update-client.exe"

3. Aktualisierungsprozess

- ' Starten Sie "Continental HHT update" aus dem Windows-Startmenü.
- ' Wenn der Handlesegerät Update Client "Keine Internetverbindung ..." anzeigt, überprüfen Sie die Proxy-Einstellungen (Wählen Sie "No Proxy").
- ' Bei der Verwendung einer VPN-Verbindung oder bei der Nutzung in einem Firmennetzwerk können die richtigen Proxy-Einstellungen erforderlich sein.
- ' Handlesegerät anschließen und zum Hauptmenü auf dem HHT navigieren 'Klicken Sie auf "HHT Status" auf dem Handlesegerät Update Client.
- ' Befolgen Sie die Anweisungen des Handlesegerät Update Client.

4. Probleme mit der Speicherkarte

- ' Wenn Probleme auf der Speicherkarte erkannt werden, klicken Sie auf "Symbol schließen" oder "Ohne Scannen fortfahren", um eine Unterbrechung des Softwareaktualisierungsprogramms zu vermeiden.



5. Potentielle Fehler

- ' Der Client kann aus folgenden Gründen nicht funktionieren:
 - ' Die Anwendung wird ausgeführt, ohne dass Treiber installiert sind.
 - ' Defektes USB-Kabel
 - ' Instabile USB-Verbindung aufgrund von Softwareproblemen auf dem Computer.
- ' Lösen Sie das Problem:
 - ' Der Benutzer sollte die Anwendung schließen und sie erneut starten.
 - ' Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss.
 - ' Wenn das Verhalten immer noch dasselbe ist, installieren Sie die USB-Treiber, die zusammen mit den Installationsdateien des HHT Update Client bereitgestellt werden.

Büttnerstraße 25
30165 Hannover
Deutschland

www.continental-truck-tires.com
www.continental-corporation.com

